

AUTOMOBILES
CITROËN

DIVISION TECHNIQUE APRÈS-VENTE

Un mauvais fonctionnement de la commande d'avertisseur sonore peut nécessiter le remplacement du support de la bague collectrice.

Ce support de bague est vendu par le Service des Pièces de Rechange sous la référence ZA 1199275.

Les opérations de dépose et pose du volant et du support de bague collectrice figurent sur la Note d'Information n° 151-2 AB du 8 Septembre 1969.

IMPORTANT.

Il ne sera plus accepté de volant de direction complet en garantie pour cet incident.

SOCIÉTÉ ANONYME AUTOMOBILES CITROËN - CAPITAL 982 666 000 F
SIÈGE SOCIAL, 117 à 167, QUAI ANDRÉ CITROËN - PARIS XV^e - R. C. SEINE 64 B 5019
DTAV (ASSISTANCE TECHNIQUE) - 163, Av. Georges Clemenceau - 92 NANTERRE
Tél. 204 40-00 Postes 577 et 578.



**NOTE
D'INFORMATION**

N° 211 17. AB.

Le 14 Avril 1971

Confidentielle
(Droits de reproduction réservés)

Autobianchi

Primula Coupé S

(109 cc)

Electricité

**Commande
d'avertisseur
sonore**