

<b>CITROËN</b> SERVICES A LA CLIENTELE Département Technique Après-Vente	<b>INFORMATION REPARATION</b>			N° 81-07 GX
APPLICATION : TOUS PAYS	ATELIER	MAGASIN	<del>STATION SERVICE</del>	GS - GSA Tous Types

INCIDENT : Difficulté de fermeture des glaces avant, en fonction de la vitesse.

CAUSE : La glace sort de son guide.

REMEDE : Montage d'un guide-glace, monté série depuis **Septembre 1981**  
 ( N° d'organisation P.R. : 1781 ).

DESIGNATION	N° P.R.
Guide-glace	95 571 253

**MONTAGE :**

- Meuler le téton « a » du guide-glace ( cas du montage sur un encadrement non percé ).
- Dégager le snappon d'étanchéité de l'encadrement de glace.
- Monter le guide-glace sur le snappon de façon à assurer la cote de **165 mm** ( voir photo ).
- Positionner l'ensemble dans l'encadrement et vérifier la cote de 165 mm.

