

AUTOMOBILES
CITROËN

SERVICES A LA CLIENTELE
DEPARTEMENT TECHNIQUE APRES-VENTE

Depuis Avril 1972, ces véhicules ont été équipés progressivement de deux amortisseurs arrière ALLINQUANT en deuxième possibilité exceptés les véhicules AZU "Grande Administration" équipés de quatre amortisseurs.

PIECES DE RECHANGE

Le Service des Pièces de Rechange fournit,

en 1ère possibilité : des amortisseurs BOGE n° AZ 436-02
en 2ème possibilité : des amortisseurs ALLINQUANT n° 5 422 533 B

NOTA : Une 3ème possibilité de montage avec des amortisseurs LIPMESA est envisagée.

Se conformer aux notes du Service des Pièces de Rechange, lorsque ces amortisseurs seront montés en série.

REPARATION.

Il est possible de remplacer les amortisseurs d'origine par l'une ou l'autre des possibilités ci-dessus.

Néanmoins il est impératif de monter deux amortisseurs de marque identique sur un même véhicule.

NOTA : Pour les opérations de montage, se reporter aux indications du schéma figurant au verso.

T.S.V.P.



NOTE TECHNIQUE

N° 163 A

Le 22 Novembre 1972

Confidentielle

(Droits de reproduction réservés)

PAYS INTERESSES:

TOUS PAYS

VEHICULES A

2 cv 4 (AZ série A 2)

2 cv 6 (AZ série KA)

AZU " série A et série B "

Dyane 4 (AYA 2)

Dyane 6 (AYCB)

Méhari (AYCA)

SUSPENSION


Amortisseurs

SOCIETE ANONYME AUTOMOBILES CITROEN

CAPITAL 600.000.000 F - SIEGE SOCIAL 117 à 167, QUAI ANDRE CITROEN - 75747 PARIS CEDEX 15 - R.C. SEINE 64 B 50 19
DTAV (ASSISTANCE TECHNIQUE) - 163, Avenue Georges Clémenceau - 92 000 NANTERRE - Tél. 204-40-00 - Postes 577 et 578

MONTAGE AMORTISSEURS "ALLINQUANT" ou "LIPMESA"

(Vue de dessus)



MONTAGE AMORTISSEURS "BOGE"

(Vue de dessus)

