

CITROËN

SOCIÉTÉ ANONYME AUTOMOBILES CITROËN
régie par les articles 118 à 150 de la loi sur les sociétés commerciales

SERVICES A LA CLIENTELE
DEPARTEMENT TECHNIQUE APRES-VENTE

Note confidentielle
(Droits de reproduction réservés)

M. Finet

**NOTE
TECHNIQUE**

N° 78 - 193 A

Le 7 Février 1978

Cette note concerne :

L'ATELIER

LE MAGASIN

PAYS INTERESSES :

TOUS PAYS

VEHICULES

A


Tous Types

MOTEUR

Etanchéité

Depuis Décembre 1977, l'étanchéité des moteurs des véhicules A Tous Types est améliorée par le montage d'un joint de tube-enveloppe double lèvre. Cette modification a entraîné la création d'une coupelle adaptée à ce joint.

NOUVEAU MONTAGE




Ergot de renforcement

Double lèvre

Langquette supplémentaire

77.769

ANCIEN MONTAGE



77.769

Simple lèvre

T.S.V.P.


PIECES DE RECHANGE

DESIGNATION	ANCIEN NUMERO	NOUVEAU NUMERO
Coupelle	5 438 268 J	5 504 637 L
Joint de tube-enveloppe	5 426 660 K	5 504 636 A

REPARATION : MONTAGES POSSIBLES


CONFORME

SERIE




Ancien joint

+




Ancienne coupelle



Nouveau joint

+



Nouvelle coupelle

PANACHAGE

REPARATION

MONTAGE PROHIBÉ




Ancien joint

+




Nouvelle coupelle



Nouveau joint

+



Ancienne coupelle