

AUTOMOBILES  
**CITROËN**

SERVICES A LA CLIENTELE  
DEPARTEMENT TECHNIQUE APRES-VENTE


Sur les véhicules A 112 - A 112 E (depuis le numéro moteur : 3 157 726) et A 112 Abarth (depuis le numéro Moteur 6110) les boîtes de vitesses sont modifiées : le module de la denture du pignon de commande de 4ème est différent, ainsi que celui du pignon récepteur. Cette modification porte le numéro 481.

IDENTIFICATION DES PIECES.

Ancien montage.



Arbre primaire : ZA. 4 252 883



Pignon récepteur de 4ème : ZA. 4 256 655

Ce montage a été valable pour :

- A 112 - A 112 E : du numéro moteur 2 385 001 au numéro moteur 3 157 725.
- A 112 Abarth : du numéro moteur 000 001 au numéro moteur 6 109.

T.S.V.P.



NOTE  
TECHNIQUE

N° 27 AB

Le 19 Décembre 1973

Confidentielle  
(Droits de reproduction réservés)

PAYS INTERESSES :

FRANCE

VEHICULES

A 112 - A 112 E  
(A 112 A)

A 112 Abarth  
(A 112 A 1)

BOITE DE VITESSES

Arbre primaire et  
pignon récepteur de 4ème


Nouveau montage.

12 895



Arbre primaire : ZA. 4 264 740

12 893



Pignon récepteur de 4ème : ZA. 4 264 743

## REPARATION.

L'ensemble arbre-primaire - pignon récepteur de 4ème, nouveau modèle, peut remplacer l'ensemble arbre-pignon ancien modèle, sur les véhicules :

- A 112 - A 112 E : à partir du numéro moteur 2 385 001 (numéro Pièces de Rechange Véhicule 83 467).
- A 112 Abarth : à partir du numéro moteur 000 001.