

SERVICEAFDELING

1000 km eftersynet på GSA er identisk med GS. (Anvend 1000 km eftersyns skemaet).


Specifikationer og kapaciteter, se T.C. nr. 2 GX - 80 af 1980-03-01.

VEJLEDNING I UDSKIFTNING AF OLIEFILTERPATRON:
(se tillige T.C. nr. 30 af 1976-12-16).

Perforer oliefilterpatronen i zone "Z". Dette letter oliens tilbageløb til bundkaret.

Vent ca. 30 min. inden oliefilterpatronen afskrues.

BEMÆRK: Perforering udenfor zone "Z", kan medføre komplikationer i smøre-systemet.



**TEKNISK
CIRKULÆRE**

NR.

DATO 3 GX - 80

REF. 1980-04-21

79 - 03 GX - NT

VOGNTYPE

GSA

Alle typer

OMHANDLER

1000 KM EFTERSYN

Operationer, som
skal foretages

TIL

LÆST AF

- VÆRKSTED _____
- LAGER _____
- SALGSAFD. _____
- BOGHOLDERI _____
- OPSLAGSTAVLE _____