



## SERVICEAFDELING

- FEJL : Knusning af spejl i forbindelse med udskiftning.
- ÅRSAG : Spejlet var pålimet spejlpladen, før denne blev sat på plads i huset.
- UDBEDRING : Anbring spejlpladen i selve huset, før spejlet limes på.



### REPARATION

- Hægt spejlpladen "B" på spejlhuset "C"
- Fjern beskyttelsespapiret "D" på de selvklæbende strimler
- Læg spejlet "A" på spejlpladen "B"
- Læg en plade "E" til understøttelse af spejlpladen, således at spejlet kan limes korrekt på med et fingertryk.



81-769



TEKNISK  
CIRKULÆRE

NR. 13 GX - 81  
DATO November 81  
REF. 81-98 TT - I.R.

### VOGNTYPE

GSA  
samt CX og VISA

### OMHANDLER

KARROSSERI

Glas i sidespejl

TIL	LÆST AF
<input type="checkbox"/> VÆRKSTED	_____
<input type="checkbox"/> LAGER	_____
<input type="checkbox"/> SALGSAFD.	_____
<input type="checkbox"/> BOGHOLDERI	_____
<input type="checkbox"/> OPSLAGSTAVLE	_____

50  
51  
117