

<b>CITROËN</b> <b>SERVICE</b>	<b>TEKNISKE CIRKULÆRER</b>	<b>GSA</b>
<b>reference:</b> 82-13 IR	<b>omhandler:</b> STRØMFORDELER	<b>nr.:</b> 27
	<u>1300</u> CM <sup>3</sup> MOTOR	<b>dato:</b> 17. 1. 83
Dette cirkulære indsættes i ringbind: <b>TEKNISKE CIRKULÆRER</b>		

NEDSLIDNING AF STRØMFORDELERENS MEKANISKE DELE, FORÅRSAGER  
UKONSTANT TÆNDING OG DÅRLIG MOTORGANG.

UDSKIFT STRØMFORDELEREN MED EN "DUCELLIER" DER ER FREMSTILLET  
TIL REPARATIONS-UDSKIFTNING PÅ GSA MOTORER.

RESERVEDELS NUMMER: ZC 9 862 070 U.

PRIS PT. KR.: 266,40, EXCL. MOMS

STATISK FORTÆNDING:	100, FØR ØD.
DYNAMISK AVANCERING:	240, VED 2500 OMDR/MIN. (VACUUM REGULERING UDE)